

平成 28 年 2 月 10 日

各 位

会社名	東洋合成工業株式会社	
代表者名	代表取締役社長 (コード番号: 4970)	木村 有仁
問い合わせ先 電話番号	取締役経営管理本部長 03-5822-6170	坂間 好展

## 千葉第 2 工場の発煙に関するお知らせ(第 2 報)

平成 28 年 1 月 29 日、弊社千葉第 2 工場にて発生致しました発煙につきまして、近隣住民の皆様をはじめ、関係各位にご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

弊社は、本件につきまして社内組織として対策本部を設置し、原因究明と再発防止策の策定を進めてまいりました。その結果、発煙の原因につきまして判明しましたので、以下の通りご報告申し上げます。

### 記

#### 1. 発生日時・場所

平成 28 年 1 月 29 日(金) 午前 5 時 40 分頃  
東洋合成工業株式会社 千葉第 2 工場 屋外タンク

#### 2. 発生経緯

平成 28 年 1 月 29 日  
午前 5 時 40 頃 当該タンク付近にて発煙を確認  
直ちに社内関係者にて現地確認  
午前 8 時 30 頃 燃焼は無く、火災では無いことを確認

#### 3. 発生原因

今回の発煙は、感光性材料の中間材料製造設備における廃液タンクにて発生。原因はタンク内部に蓄積した残渣の分解によるものと判明しました。

#### 4. 今後の対策

タンク内部への一定以上の残渣の堆積を防ぐため、定期的な堆積状況の確認、及びタンク洗浄の実施により、再発防止を図ってまいります。  
その他、安全対策について消防と協議しております。

#### 5. 現在の状況

- 千葉第 2 工場以外の各建屋・生産設備は、通常通りの操業を行っております。
- 千葉第 2 工場は、本件発生時点より、復旧に向けた安全対策検討のため、自主的に全設備を停止しております。

#### 6. 今後の対応

- 千葉第 2 工場の操業再開時期については、判明次第ご報告申し上げます。

以上